

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-0697-43	FECHA:	08/07 2024



Foto1: Trabajo terminado DE SUSTICIÓN DE PISO CONCRETO



Foto 2: trabajo terminado DE SUSTICIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA, REPELLO MURO, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACION , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTUTRA DE SOPORTE DE MADERA



Foto 3: Trabajo terminado SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO



Foto 4: trabajo termino de SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO




Foto 5: Trabajoterminado DE REPELLO MURO.



Foto 6: Trabajo terminado SUSTITUCIÓN POR PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y sello de la Dirección