

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ SUCHIATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0713-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Ejecucion de remodelacion de cocina, desinstalacion de fogn para poder hacer estufa rural con chlmenea y plancha.



Foto 2: Remodelacion de techo por malas condiciones.



Foto 3: Inicio de controccion de tanque de agua para



Foto 4: inicio de reparacion de sistema electrico







Foto 5: ejecucion de pintura de muros de interiores y exteriores.



Foto 6: Pintura de muros de Interioeres y exterioeres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y regular el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN JOSÉ SUCHIATE MALACATÁN, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAN JOSÉ SUCHIATE MALACATÁN, SAN MARCOS DIRECCION
---	--	--	---