

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-5311-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: laminas deterioradas en la parte de atrás de las aulas.



Foto 2: lamina doblada en la esquina del aula del lado norte, donde se filtra el agua.




Foto 3: levantamiento de capota por los fuertes vientos y entra el agua durante el invierno.



Foto 4: tendales en descomposición y con riesgo de quebrarse.




Foto 5: canales en mal estado con agujeros donde se filtra el agua a las aulas corredor y cancha polideportiva.



Foto 6: lamina sobre puesta por mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
