

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5311-43	FECHA:	03/06/2024



Foto 1: quitaron las laminas en mal estado



Foto 2: eliminacion de los tendales de madera.




Foto 3: Colocación de lamina troquelada.



Foto 4: Colocación de estructura metalica.




Foto 5: eliminación de los canales en mal estado.



Foto 6: Eliminación de laminas sobre puestas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

