

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Malacatán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL TRIUNFO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-5455-42               | FECHA:                         | 4/6/2024           |



Foto 1: Se pica el piso para prepararlo para sustituirlo por piso.



Foto 2: Se pica el piso para prepararlo para sustituirlo por piso.



Foto 3: En esta parte se tuvo que limpiar, aplanar y rellenar el terreno para luego formar la banqueta, lado izquierdo del frente de la escuela.



Foto 4: En esta parte se tuvo que limpiar, aplanar y rellenar el terreno para luego formar la banqueta.




Foto 5: Se forma la base de la cocina sobre la parte donde se juntaba fuego para cocinar.



Foto 6: Se sustituye el inodoro en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|--|--|---|--|