



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0012-43	FECHA:	22/05/2024




Foto 1: CAMBIO DE LAMINA EN MODULO DE AULA



Foto 2: CAMBIO DE LA MINA EN MODULO DE AULA



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINTURA, CAMBIO DE MARCOS)



Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINTURA, CAMBIO DE MARCOS)



Foto 5: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y PAREDES DE MODULO DE BAÑOS (PINTURA, MARCOS, PASADORES)





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Loirena Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0012-43	FECHA:	22/05/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS QUE ESTAN QUEBRADOS




Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE TODA LA ESCUELA



Foto 9: PINTURA DE MUROS INTERIORES DE TODA LA ESCUELA



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LAS TASAS SANITARIAS DEL MODULO DE BAÑOS, CAMBIO DEL DEPOSITO DE AGUA, Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LINEA PRINCIPAL



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO POR PILA DE CONCRETO REVESTIDA DE AZULEJO




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO POR PILA DE CONCRETO REVESTIDA DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Loirena Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0012-43	FECHA:	22/05/2024



FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 14: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y CAMBIO DE MALLA GALVANIZADA

Empty space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Loxena Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

