

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CONCORDIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0015-43	FECHA:	17/05/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de puerta








Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEP	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CONCORDIA CATARINA, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CONCORDIA CATARINA, SAN MARCOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------