

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |                             |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos  | MUNICIPIO:                     | Catarina                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta, San Miguel las Flores. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Miguel las Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-16-0752-43                                       | FECHA:                         | 4/11/2024                   |



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 En modulo de Cocina



foto 3: Sustitución de puerta En modulo de Cocina



foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto En modulo de Cocina



foto 5: Sustitución de piso cerámico En modulo de Cocina



foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal En modulo de Cocina





FOTO 7: Repello en muro En modulo de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |
|---|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPA | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|

