

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ZENON RODRIGUEZ RAYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRA PARTIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0765-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: Sustitución de inodoro



FOTO 2: Sustitucion de mingitorio



FOTO 3: Sustitución de tubería PVC lineal principal aguas negras



FOTO 4: Sustitución de tubería lineal principal



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Yasmin Mérida*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

7

DURANTE

POSTERIOR



FOTO 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 8: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



FOTO 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 10: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 11: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



FOTO 12: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Yasmin Méndez



*[Handwritten signature]*

