

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-0021-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento líquido por piso ceramico



FOTO 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)




FOTO 3: Sustitución de accesorios deposito de agua



FOTO 4: Sustitución de canal de metal En modulo de aulas



FOTO 5: Sustitución de canal de metal en Modulo de Patio



FOTO 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Daily Cruz</i></p> <p>Firma y sello del representante de la OPR</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--