

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-0021-43	FECHA:	10/10/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico



FOTO 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 3: Sustitución de accesorios deposito de agua




FOTO 4: Sustitución de canal de metal En modulo de aulas




FOTO 5: Sustitución de canal de metal en Modulo de Patio



FOTO 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Dorly Cruz</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--