

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-0021-43	FECHA:	4/11/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento líquido por piso ceramico



FOTO 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)




FOTO 3: Sustitución de accesorios deposito de agua



FOTO 4: Sustitución de canal de metal En modulo de aulas




FOTO 5: Sustitución de canal de metal en Modulo de Patio




FOTO 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello Presidente del COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---------------------------------------	---

