

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico




FOTO 2: Sustitución de canal de metal incluye soporte de metal



FOTO 3: Sustitución de tubería línea principal



FOTO 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PR-A-FOR-123  
Versión 1

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS:  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 8: Sustitución de piso de cemento líquido por piso ceramico



FOTO 7: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 10 : Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 9: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 12: Sustitución de plancha de metal de 3 homillas Y Sustitución de chimenea de concreto por tubo de metal



FOTO 11: Mantenimiento a balcones de metal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público	Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y sello del Presidente de la O

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0032-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 13: Sustrucción de barandas de metal. Por tubo hg galvanizado



FOTO 14: Mantenimiento a portones de metal



FOTO 15: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




FOTO 16: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--