

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SINAI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0037-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 4: Sustrucción de puerta




FOTO 5: Reparación de muro perimetral de block.



FOTO 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

