



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUERTO RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0039-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura), modulo de baño.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores, modulo de aula.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal ventanas. modulo de aula.



Foto 4: Sustitución de deposito de agua 1100 lt



Foto 5: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Justa Lina Nij Tamaj

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUERTO RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0039-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 7: Sustrucción de piso torta por ceramico.



Foto 8: Mantenimiento a soporte de estructura de metal.



Foto 9: Sustrucción de tuberia PVC, línea principal de aguas negras



Foto 10: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y verificar el número de hojas.

Justo Luis mi tano

Firma y sello del Presidente de la ASEP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

