

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA SANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0060-43	FECHA:	10/12/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 / sustitución de estructura de madera por metal en modulo de aula 1 y 2.



FOTO 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS EN MODULO DE AULA



FOTO 3: Fabricación e instalación de puerta de metal en aula 2/ Mantenimiento de balcon de metal en modulo de aula



FOTO 4 Fabricación e instalación de balcon de metal en modulo aula 1




FOTO 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL ALUZINC CALIBRE 26 MODULO DE AULA 1 Y 2



FOTO 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada modulo patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

