

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1042-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: Sustitución de canal de metal en modulo de aula 5 6 7 8 9 10 y 11 Y sustitucion de tubo 3




FOTO 8: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 9: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

