

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | San Pablo                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia San José, Aldea El Porvenir |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-1071-43 | FECHA:                         | 22/06/2024                          |



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS PARA AULAS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



FOTO 4: REPARACIÓN DE PISO CERÁMICA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MÁS VIDRIO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berta Irma Pérez Chang

Firma y sello del Presidente de la OPE



R. J. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

