

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Aldea El Porvenir, San Pablo, San Marcos.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1072-42	FECHA:	19/02/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de VIDRIOS




Foto 5: Sustitución de BAJANTE



Foto 6: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OBE

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



Foto7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 9: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto:10 Sustitucion de can de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto12; Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público