

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1077-43	FECHA:	7/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1077-43	FECHA:	7/10/2024



FOTO 7: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 8: Sustrucción de piso liquido por piso cerámico



FOTO 9: Repello en muro




FOTO 10: Sustrucción de piso liso por piso cerámico



FOTO 11: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---