

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Quetzalí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1101-43	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



foto 4: SUSTITUCION DE CANAL Y SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"



FOTO 5: REPARACION DE PISO CERAMICO



Foto 6: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



FOTO 7: REPARACION DE PLAFONERAS Y CAMBIO DE FOCOS AHORRADORES



Foto 8: REPARACION DE TAPADERA DE CAJA



Foto 9: REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



Foto 10 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (PUERTA) Y CAMBIO DE CHAPA



Foto 11: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 12; SUS TITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

