

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1128-43	FECHA:	15/09/2024



Reparación de muro perimetral de block.



Repello en muro



Sustitución de portón de metal



Mantenimiento a balcones de metal




Sustitución de piso cerámico



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEP



  
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1128-43	FECHA:	15/09/2024



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Sustitución de puerta



Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de piso de cemento liquido







Sustitución de canal de metal



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA EORM BELLA VISTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO BELLA VISTA SAN PABLO, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director del Centro Educativo Público	 ESCUELA PÚBLICA BELLA VISTA DIRECCION CASERIO BELLA VISTA SAN PABLO, SAN MARCOS
---	---	---	---