



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1128-43	FECHA:	28/11/2024




Reparación de muro perimetral de block.



Repello en muro




Sustitución de portón de metal



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitución de piso cerámico



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la O.P.F.




Firma y sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1128-43	FECHA:	28/10/2024




Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Sustitución de puerta




Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de piso de cemento liquido




Sustitución de canal de metal



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

