

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0856-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: MÓDULO 1 AULAS SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto2: MÓDULO 1 AULAS SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto3: MÓDULO 1 AULAS SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 4: MÓDULO 1 AULAS MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL







Foto 5: MÓDULO 1 AUAS MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: MÓDULO 1 AULAS MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---