

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARMEN PUNTARENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0901-43	FECHA:	25 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc, calibre 26



Foto 2: Sustitución de Estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) y Sustitución de Chapa.



Foto 4: Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 5: Sustitución de bomba de agua (Instalación y Accesorios)



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Reynalda Barrios
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar



[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Publico

