

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3370-42	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, En el area de Cocina.



Foto 2. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal. Modulo 3



Foto 3: Sustitución de sanitarios y sus accesorios en modulo de baños 1 y 2.







Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico, en corredor.



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico en modulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.F. PALAPITA, S.M.		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---