

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Rafael Buena Vista, Caserío Yuinima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0010-43	FECHA:	4/07/2024



Foto1: sustitución de capote de lamina, Sustitución de lamina troquelada por lamina aluzinc calibre 26 y sustitucin de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 3: Sustitución de puertas de metal por puertas de metal por metal



Foto 4: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal por metal



Foto 5: Sustitución de puertas de metal por puertas de metal por metal





Foto 6: sustitución de capote de lamina, Sustitución de lamina troquelada por lamina aluzinc calibre 26 y sustitucin de elementos de fijación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro

