

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Grijalva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0012-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: sustitución de Piso de Concreto de servicio sanitario.



Foto 8: Sustitución de Canal de Metal



Foto 9: sustitución de soporte de metal para canal



Foto 10: sustitución de inodoros



Foto 11: Reparación de Sistema electrico



Foto 12: Sustitución de Chimeneas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Grijalva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0012-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de Lamina, por lamina troquelada alucinc calibre 26




Foto 2: sustitución de Capote de lámina para lamina troquelada




Foto 3: Sustitución de Elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de Estructura de Soporte de madera por Metal




Foto 5: Sustitución de Puerta para Dirección



Foto 6: Sustitución de Puertas de servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la QEP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---