

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cumbre, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0014-43	FECHA:	20/05/2024




Foto1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera, por meta



Foto 3: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución y estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6:

Observación: No se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público