

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cumbre, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0014-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Lámina troquelada aluzinc calibre 26 y soporte de metal



Foto 2: Lámina troquelada aluzinc calibre 26 y soporte de metal



Foto 3: Lámina troquelada aluzinc calibre 26 y soporte de metal



Foto 4: Lámina troquelada aluzinc calibre 26 y soporte de metal



Foto 5: Instalación de canal pvc



Foto 6: Lámina troquelada aluzinc calibre 26 y soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sixto Kibel Khary*

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.



*[Signature]*

Firma y Sello Director de la Oficina Regional de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	Cantón La Cumbre, Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0014-43	FECHA:	18/10/2024



Foto7: Instalación de estructura de metal con vidrios



Foto 8: Instalación de estructura de metal con vidrios



Foto 9: Instalación de estructura de metal con vidrios



Foto 10: Instalación de estructura de metal con vidrios



Foto 11: Instalación de estructura de metal con vidrios



Foto 12: Instalación de estructura de metal con vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y paginizar el documento de hojas.

*Sixto Pineda Chavaz*  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

