

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0022-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de capotes para lamina troquelada.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado cambio de tubo cepillado, sujeciones).



Foto 5: Sustitución de chapas.



Foto 6: Sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la <b>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</b> E.O.R.M. CASERIO DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE IXCHIGUÁN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ISIDRO DIRECCIÓN IXCHIGUÁN.
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0022-43	FECHA:	04/12/2024



Foto 7: Sustrucción de balcones.



Foto 8: Sustrucción de canales pvc.



Foto 9: Pintura en muros exteriores e inferiores.




Foto 10: Sustrucción de inodoro.



Foto 11: Sustrucción de deposito de agua 1700 LT.



Foto 12: Sustrucción de accesorios deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

