

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Ixchiguan |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Cuatro Caminos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-23-0046-43 | FECHA: | 11 de noviembre de 2024 |



Foto 1: Acta de intermedio No. 58-2024 aplicación de barandal.



Foto 2: Acta de intermedio No. 58-2024 aplicación de repello



Foto 3: Acta de intermedio No. 58-2024 aplicación de repello



Foto 4: Acta de intermedio No. 58-2024 aplicación de repello



Foto 5: Acta de intermedio No. 58-2024 aplicación de repello



Foto 6: Acta de intermedio No. 58-2024 Modificación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Donald Y...

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

