

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires, aldea San antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0915-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Reparación de piso granito.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: sustirución de lavamanos



Foto 4: sustitución de migitorio




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---