

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Ixchiguan        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-23-1144-43 | FECHA:                         | 30/9/2024        |



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Sustrucción de azulejo



Foto 4: Sustrucción de azulejo



Foto 5: Sustrucción de lavamanos



Foto 6: Sustrucción de mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acciones de mantenimiento de hojas.

*12 Octavio Chudtel*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Román*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

