



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzing calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de canal de pvc



Foto 2: Sustitucion de soporte o pescante de metal para canal



Foto 3:



Foto 4: Sustitución de llave de paso





Foto 5: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 6: Sustitución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Alfredo Ramírez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Central</p>	
--	---	--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitución de llave de chorro



Foto 2: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 3: Sustitución de plafoneras



Foto 4: Sustitución de interruptores simples y dobles




Foto 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro

