

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Prado Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0011-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: PUERTAS Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)de las puertas de aulas dirección y cocina.



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios por deterioro debido a los cambios climaticos.



Foto 3: VENTANAS colocacion de balcones de metal para proteccion de ventanales y seguridad de las aulas y cocina, son 3 aulas con 4 ventanales cada una y 2 vetanas de la cocina haciendo un total de 14



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canal de pvc por canaletas de alto caudal



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. Por deterioro y cambios climaticos



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS , la puerta de los sanitarios estan en la orilla del borde,y estan en mal estado por lo que es indispensable cambiarlos de posicion,y realizar una remodelacion completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

