

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El prado Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0011-43	FECHA:	25/09/2024




Foto1: PUERTAS Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)de las puertas de aulas dirección y cocina. Total 6 puertas



Foto 2: Sustitución de 3 puertas de metal en servicios sanitarios.




Foto 3: VENTANAS colocacion de balcones de metal para proteccion de ventanales y seguridad de las aulas y cocina, son 3 aulas con 4 ventanales cada una y 2 vetanas de la cocina haciendo un total de 14



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canal de pvc por canaletas de alto caudal con bases de metal soldadas.



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. Logrando una presentación renovada, nueva, mejorando el ambiente y confort del interior y exterior del centro educativo.



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS , se realizo una remodelación completa de los servicios sanitarios, sustitución de inodoros, sustitucion de puertas, cambio de direccion, colocación de techo colocacion de azulejo,ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

