



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Saquipac, San José Ojetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0016-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: piso de torta de cemento




Foto 2: sustitucion de block por lamina 20 M2



Foto 3: canales PVC.




Foto 4: sustitucion de accesorios para lavamanos, piso de baño, azulejo y sanitarios blancos completos.



Foto 5: sustitucion de plancha de tres hornillas.



Foto 6: Sustitucion de muro perimetral de block 20 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Arreaga

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Saquipac, San José Ojetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0016-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 7: cambio de lado de puertas



Foto 8: sustitucion de pila






Foto 9: sustitucion de porton de lamina por metal y columnas de cemento



Foto 10: sustitucion de soporte de madera por metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilma Soto
Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

