



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores, Aldea Pavolaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0018-43	FECHA:	01 de octubre de 2024



Foto1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL 14 METROS



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL 14 METROS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TIERRA POR TORTA DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TIERRA POR TORTA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPEFA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
