

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Candelaria, Aldea Choanlá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0019-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: Lámina en mal estado




Foto 2: Cable de Eléctricidad en mal Estado



Foto 3: Plafoneras en mal estado




Foto 4: Tomacorrientes en mal Estado




Foto 5: Lámparas en mal Estado




Foto 6: Tubo Bajada de Agua en mal Estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Florentin Aguilar Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Candelaria, Aldea Choanlá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0019-43	FECHA:	13/05/2024





Foto 5: Porton en mal Estado



Foto 6: Pintura en mal Estado



Foto 7: Plancha en mal Estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Florentin Aguilar Puga*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

