

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedrito, Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0943-43	FECHA:	08 de octubre de 2024



Foto1: lamina con perforaciones que necesitan ser cambiadas




Foto 2: torta de cemento en mal estado que se ha deteriorado con el tiempo y debe ser sustituida



Foto 3: lamparas y plafonera en mal estado que necesitan ser sustuidas y mejorar todo el sistema electrico que está en mal estado.




Foto 4: tomacorrientes en mal estado



Foto 5: plafoneras en mal estado



Foto 6. Reparación del cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no se debe superar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

