

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caballito, Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0948-43	FECHA:	15/5/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de madera por metal.




Foto 2: sustitucion de ventana de madera por metal, mas vidrio



Foto 3: Sustitucion canales PVC.




Foto 4: sustitución de accesorios para lavamanos, piso de baño, azulejo y sanitarios blancos completos.



Foto 5: Sustitución de planchas de tres hornillas.



Foto 6: reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Audeteiro Aray*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Amalinda Jimenez*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caballito, Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0948-43	FECHA:	15/5/2024



Foto7: hacer cuneta de concreto



Foto 8: realizacion de piso



foto 9 ponerle torta de cemento



Foto 10 ponerle torta de cemento



foto 11 ponerle torta de cemento



foto 12 ponerle torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Audrey Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Amalberto Jiménez*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caballito, Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0948-43	FECHA:	15/5/2024



Foto 13 sustitucion de tinacos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---