



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24- 0954-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 7: tinaco muy pequeño, para almacenar el agua, que sirve para el lavamanos y también para uso de realización de alimentación escolar.



modulo 1. balcones para 6 ventanas en la apte de frente y 3 para el lado de atrás de la Dirección.



Foto 9: módulo de cocina balcon en mal estado no es seguro. Y valcon para ventana por seguridad.



cambio de puerta por deterioro.



Puerta deteriorada



Foto: estufas, en en mal estado, oxidado, planchas endidas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Sección: Número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24- 0954-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Modulo de cocina.sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: estructura de techo cocina sustitucion de soporte de metal por metal



Foto 3: sustitución de estructura de metal de ventana, con oxido y vidrios quebrados, por ventana por (pvc). En modulo de cocina



Foto 4: sustitución piso de torta de concreto en mal estado por, modulo de cocina



Foto 5: pintura exterior e interior, por deterioro



Foto 6 : sistema electrico módulo de cocina sustitucion de cocos ahorradores, plafoneras, inteterruptores dobles, tomacorrientes dobles, cableado electrico, conducto eléctrico+accesorios. Sustitución por mala

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo

