

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Reforma, Aldea San Fernando, San José Ojetenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0959-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 7: se muestra la instalación de las plafoneras en todos los módulos.



Foto 8: Se muestran foto de la sustitución de los interruptores.



Foto 9: Se muestra la sustitución de los tomacorrientes.



Foto 10: Se muestra la instalación de los tableros de los filpones.




Foto 11: Se muestra la colocación del cableado eléctrico, iniciando desde la conexión principal con el contador hasta cada uno de los módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--