



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuimay, aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0962-43	FECHA:	2/10/2024




Foto1: Sustitución de techo de un módulo de dos aulas.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto deteriorado por el paso del tiempo.



Foto 3: sustitución de caja No. 1 de registro, incluye sustitución de tubos de 6 pulgadas.



Foto 4: sustitución de caja No. 2 de registro, que incluye sustitución de tubos de 6 pulgadas.



Foto 5: mantenimiento de estructura de metal del techo del módulo de 2 aulas donde será sustituida la lámina.



Foto 6: sustitución de tubería de agua pluvial de 6"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Valentino MB*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

