

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM John F. Kennedy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Grande El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0973-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.Instalación de canal PVC



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Sustitución de canal de PVC




Foto 5: Sustitución de canal de metal




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la COP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

