



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	



Foto 13: Reparación de bajada de agua pluvial a tubo pvc



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Quez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de puerta de metal



Foto 2: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de polleton por estufa rural



Foto 4: Sustitucion de techo de lamina por lamina troquelada aluzinc



Foto 5: Instalacion y sustitucion de la red de electricidad



Foto 6: Aplicación de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ASTILLERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-1147-43	FECHA:	




Foto 7: Sustitucion de estructura de metal por ventana



Foto 8: colocacion de torta de cemento



Foto 9: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 10: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 11: Sustitución de estuda rural completa




Foto 12: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juv Perez

Firma y sello del Presidente del C.A.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

