

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, aldea Poj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0011-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de vidrio.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.





Foto 6: Sustitución de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, aldea Poj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0011-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustrucción de focos ahorradores.



Foto 8: Sustrucción de plafoneras.



Foto 9: Sustrucción de cableado eléctrico sólido.



Foto 10: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios.





Foto 11: Sustrucción de depósito de agua 1100 lt.



Foto 12: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, aldea Poj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0011-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 13: Instalación de inodoro.



Foto: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto:




Foto:




Foto:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público