

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rincón, Aldea Pie de La Cuesta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1226 - 0020 - 43	FECHA:	30 de septiembre de 2,024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: Sustitución de puertas para aula.



Foto 4: Sustitución de puerta para aula.



Foto 5: Sustitución de puerta para cocina.



Foto 6: sustitución de piso líquido de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rincón, Aldea Pie de La Cuesta
ESTABLECIMIENTO:	1226 - 0020 - 43	FECHA:	30 de septiembre de 2,024



Foto 7: Sustitución de Estufa Rural.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Handwritten signature in blue ink.

