



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores.



Foto 8: Sustitución de plafoneras.



Foto 9: Sustitución de interruptores simples.




Foto 10: Sustitución de tomacorrientes dobles.



Foto 11: Sustitución de cableado eléctrico sólido.



Foto 12: Sustitución de depósito de agua 1250 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 13: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



Foto 14: Instalación de inodoro.



Foto 15: Instalación de lavamanos.



Foto 16: Sustitución e instalación de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 17: Sustitución e instalación de chimenea de concreto.



Foto 18: Repello en pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Com. Amyle
Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuak la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 19: Cernido en pared.




Foto:20 Repello de pared




Foto:




Foto:




Foto:




Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

